

TRATTO DALLA RETE DA FRANCESCO
CHE RINGRAZIO PER LA SEGNALAZIONE

Sent. n. 178/07

Cont. n. 755/C/2003

Cron. n. 2537

Rep. n. 81

Trib. Forlì, sez. Cesena, 25 maggio 2007, g.u.

**Vacca - "L'ANAS E' RESPONSABILE SE LA STRADA NON HA
ADEGUATE BARRIERE PROTETTIVE"**

(...)

Tuttavia, **tale evidente responsabilità dello stesso V.** nella causazione del sinistro **non è sufficiente ad escludere la concorrente responsabilità di Anas**, non nella verifica dell'incidente, **ma nelle gravissime conseguenze dallo stesso derivate per l'assenza di idonei sistemi di ritenuta e di barriere protettive.**

Il comportamento negligente ed imprudente del V. ha dunque causato l'uscita di strada e l'incidente, ma la gravità dei danni e delle conseguenze è dipesa dalla mancanza di adeguate barriere protettive a delimitazione della carreggiata destra.

In particolare sarebbe stato sufficiente che il **guard-rail** presente sul viadotto Squadroni **fosse proseguito anche lungo la parete di contenimento** in cemento armato e sotto il cavalcavia per evitare al mezzo del V. di schiantarsi frontalmente, con la parte destra della cabina in corrispondenza con il posto di guida dell'autista, contro la spalla in cemento armato del viadotto.

TRATTO DALLA RETE DA FRANCESCO
CHE RINGRAZIO PER LA SEGNALAZIONE

www.lavocedelcittadino.net