



02 luglio 2009

Linea ferroviaria Treviso- Portogruaro a rischio

Il sindaco Bertoncello chiede di incontrare la Società Portogruaro Interporto e San Marco Gas

Il sindaco di Portogruaro **Antonio Bertoncello** ha chiesto di incontrare i rappresentanti della Società Portogruaro Interporto spa e San Marco Gas, al fine di essere ragguagliato in merito alle notizie riportate dalla stampa sulla pericolosità della tratta ferroviaria Treviso- Portogruaro.

L'argomento è stato all'attenzione dell'Amministrazione Comunale in tempi recenti, e in riferimento al trasporto di merci pericolose, **servizio reso dalla San Marco**, è stato assicurato che lo stesso avviene nel rispetto delle condizioni di esercizio imposte dagli organi ferroviari.

La Società Interporto ha confermato che la gestione degli impianti è svolta nel rispetto delle specifiche normative e direttive impartite da RFI.

RFI stessa provvede a periodiche visite di controllo sia per quanto riguarda gli impianti sia per quanto riguarda l'impiego di personale qualificato.

Il transito dei mezzi ferroviari lungo la dorsale del raccordo ferroviario che collega l'interporto alla stazione avviene a velocità massima di 3-5 km/h.

Il personale della Portogruaro Interporto addetto alle manovre ha partecipato a specifici corsi in materia di sicurezza ferroviaria. I mezzi di trazione, in dotazione, sono idonei all'uso specifico e collaudati periodicamente.

